



Bitmap2Component (un outil pour générer un logo à partir d'un bitmap)

Pcb calculator, le couteau suisse de l'armée suisse...

KiCad Version document du 2 septembre 2012

KiCad Version 19-01-2012

Mise à jour réalisée par :

Jean-Jacques BRAULT Enseignant IUT de TOURS Département Génie Électrique et Informatique Industrielle 37200 TOURS France

Document initial réalisé par :

Carlos VALENTE

Technicien IUT du LIMOUSIN Département Génie Électrique et Informatique Industrielle 19100 Brive la gaillarde France. **KiCad** Version document du 2 septembre 2012

Table des matières

Int	rodu	uction	6
1	Inst	tallation du Logiciel	7
2	Déb	but du Projet	9
	2.1	Créer une nouvelle description	9
	2.2	Sauvegarder le projet	9
3	Mor	on premier schéma	10
	3.1	Les étapes	10
		3.1.1 Ouverture de la feuille d'édition	10
		3.1.2 Ajuster les options de la feuille d'édition	
		3.1.3 Placer un composant (symbole) sur la reulile d'edition	11 11
		3.1.5 Insérer une librairie	
		3.1.6 Tracer des connexions	13
		3.1.7 Action sur les objets	
		3.1.8 Créer des bibliothèques de symboles	
		3.1.9 Creation de symboles	
		3.1.11 Astuce de création de symbole	
	3.2	Numérotation des symboles	16
	3.3	Génération de la liste de matériels	16
	3.4	Contrôle des règles de conception	16
	3.5	Génération de la liste des interconnexions (netliste)	16
	3.6	Affectation des boîtiers physiques aux symboles	16
4	Rou	uter une carte	
	4.1	Création du contour d'une carte	18
	4.2	Lire la netliste	19
	4.3	Placement des composants	20
		4.3.1 Placement manuel	20
		4.3.2 Placement automatique	20
5	Géo	ométries / (boîtiers)	20
	5.1	Création d'un boîtier (Éditeur de modules)	21
		5.1.1 Placer les Pins	
	52	5.1.2 Astuce	21 21
	53	Modifier les pastilles	21
c	5.5		
0		Définir la largeur de teutes les pistes (et des vies)	ZZ
	6.1	Changer la largeur de cortaines nistes (et des vias)	22 ייי
	6.2	La routage de la carte	25 ייי
	0.5	6 3 1 Le routage manuel	23
		6.3.2 Le routage automatique	
	6.4	Représentation 3D	24
7	Créa	éation d'un plan de masse	25
	7.1	Plan de masse relié à des pastilles équipotentielles ou isolé	25
	7.2	Paramètres	25
8	Les	séditions hiérarchiques	
٥	Tou		27
9	9 1	Liste des Hotkeys dans Feschema	27
	9.1	Liste des Hotkeys dans Ecsenerna	
10	5.2 Gán	nération des fichiers de Eabrication	27 วถ
τU	10 1	neration des numers de rabilitation	۷۵۷ ۱۰
	10.1 10.2	2 Tracer au format HPGL Postscript ou GERRER	∠ð ⊃0
1 4	10.2		20
11	con	ทรเซทเอร	
Lie	ns U	Utiles	31

Introduction

Ce tutoriel se veut une simple introduction au logiciel KiCad. La documentation du logiciel est très complète. Ces notes s'appuient sur des exemples simples qui permettent de mettre en œuvre de nombreuses fonctionnalités de KiCad. Vous découvrirez comment réaliser un schéma, lui adjoindre des propriétés afin de paramétrer chaque symbole et enfin utiliser ce schéma pour réaliser un circuit imprimé.

KiCad est un logiciel de CAO électronique qui permet l'édition de schéma et la réalisation de typons à partir de celui-ci.

Eeschema est un puissant logiciel de schématique de circuits électroniques disponible sous les systèmes d'exploitation :

- LINUX,
- Windows XP/2000/ W7.

Quel que soit le système utilisé, les fichiers générés sont totalement compatibles d'un système à l'autre.

Eeschema est un logiciel « intégré » car toutes les fonctions de dessin, de contrôle, de tracé, de gestion de librairies et d'accès au logiciel de circuit imprimé sont exécutées depuis Eeschema, sans sortir de celui-ci.

Il permet la réalisation de dessins sous forme hiérarchique, pour la gestion de schémas multi-feuilles.

Eeschema supporte les hiérarchies :

- à plat,
- simples,
- complexes.

Il est destiné à travailler associé à un logiciel de réalisation de circuits imprimés tel que PCBNEW, à qui il fournira le fichier Netliste décrivant le schéma de la carte de circuit imprimé à réaliser.

Eeschema intègre également un éditeur de composants qui permet la création et l'édition de ces composants, leur visualisation et la manipulation des librairies de composants (import, export, ajout, effacement de composants dans les librairies).

Eeschema intègre aussi toutes les fonctions annexes (mais pourtant indispensables) à un logiciel de schématique électronique moderne :

- contrôle des règles électriques (D.R.C.) pour la détection automatique des connexions incorrectes, des entrées « en l'air » de composants...
- > génération des fichiers de tracé au format POSTSCRIPT ou HPGL,
- > génération des fichiers de tracé sur imprimante locale,
- > génération de la liste du matériel,
- > génération du fichier Netliste pour le logiciel de circuits imprimés, ou pour un simulateur.

À la fin de ce tutoriel nous serons en mesure de créer un symbole, de l'intégrer dans un schéma et de lui associer un boîtier physique. Nous verrons également un bref aperçu de Wings3D¹ qui permet de générer une représentation en trois dimensions de la carte et de ses composants.

L'auteur du logiciel, Jean Pierre CHARRAS, fournit le logiciel sous licence GPL. Rendez vous donc sur le site Officiel (http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/).

Le document original, créé en 2007 est actualisé de temps à autre mais ne reprend pas toute les fonctionnalités des dernières versions. Cependant les principes restent sensiblement les mêmes d'une version à une autre.

¹ Voir notice sur <u>www.brive.unilmim.fr/valente</u> à la rubrique wings3D

1 Installation du Logiciel

Plus simple : c'est difficile !!!

1) Vous rapatriez l'archive en vous connectant sur le site officiel : http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ iut-tice.ujf-grenoble.fr - /cao/

[To Parent	Directory]		
28/11/2011	20:33	1873	AUTHORS.txt
28/11/2011	20:34	25276	COPYRIGHT.txt
28/11/2011	20:34	<dir></dir>	d11
24/12/2011	11:27	97400450	docs and translations kicad 2011-12-21.zip
10/11/2008	14:22	569	full version linux-install.txt
25/01/2012	22:15	1137	how to download sources.txt
23/01/2012	12:00	7042	install.txt
20/01/2012	20:33	210765586	kicad-2012-01-19-BZR3256-stable-UBUNTU 10.10 full with components doc.tgz
22/01/2012	14:29	152607408	KiCad-2012-01-19-BZR3256-stable-Win full with components doc install.exe
20/01/2012	20:41	14010518	kicad sources-2012-01-19-BZR3256-stable.zip
20/01/2012	21:37	<dir></dir>	old versions
07/06/2012	08:48	<dir></dir>	preview
20/01/2012	20:48	<dir></dir>	sources
20/01/2012	20:43	65	version.txt
24/11/2008	11:03	168	web.config

2) Vous enregistrez le contenu de l'archive dans le répertoire Téléchargements.



3) Puis choisir Exécuter : la fenêtre suivante apparait :



- 4) Une dernière étape consiste à installer Wings3D. (facultatif : cocher la case)
- 5) Cliquer sur Fermer : KiCad est installé.

(Sur les dernières versions une procédure d'installation place KiCad par défaut dans le répertoire Program Files du système.)

C'est fait ? Vous pouvez travailler.

La suite KiCad est un ensemble de logiciels. Le premier niveau est un gestionnaire de projets. A partir de cette fenêtre vous êtes en mesure de lancer toutes les autres applications.

Lancez le gestionnaire KiCad en cliquant sur l'icône





Illustration 1: Exemple de schéma terminé

2 Début du Projet

2.1 Créer une nouvelle description

Une description de projet est un fichier dans lequel seront notés les informations générales, comme les librairies utilisées ou les noms des autres fichiers...

Lancer KiCad : la fenêtre suivante apparaît.



Puis : Fichiers > Nouveau

Dans la fenêtre Créer un Nouveau Projet entrez le nom de son projet. « Carte_n1 »

Nom du fichier :	Carte_n1	
Type :	KiCad project files (*.pro)	

L'arborescence du projet apparaît dans la colonne de gauche. A droite nous avons les icônes de raccourcis vers les autres logiciels de la suite et en dessous l'endroit ou est sauvegardé son projet.

2.2 Sauvegarder le projet.

Penser à sauvegarder régulièrement pour éviter de mauvaises surprises. Justement c'est le moment, sauvegardons notre projet. Fichiers > Sauver.

Bien ! Passons à l'édition schématique.

3 Mon premier schéma

Le plus dur est de démarrer, courage : vous allez y arriver.

3.1 Les étapes

Les étapes sont les suivantes : ouverture d'une feuille d'édition, réalisation du schéma, annotation du schéma, génération de la netliste et sauvegarde.

3.1.1 Ouverture de la feuille d'édition

Cliquer sur l'icone 🥢. Cela lance le logiciel Eeschema qui est l'éditeur de schéma. Une fenêtre apparait au milieu de l'écran

Pas d'inquiétude ! C'est normal puisque le schéma n'existe pas encore.

Cliquer sur **OK**. Une page vierge au format A4 avec cartouche n'attend plus que vous.

A

Nous allons maintenant rentrer notre premier schéma. La réalisation d'une carte en Étude & Réalisation sera un excellent moyen de tester les outils de KiCad.

3.1.2 Ajuster les options de la feuille d'édition

Il est important de personnaliser les informations et d'adapter les dimensions de la feuille en fonction de l'importance du schéma à réaliser.

Un outil permet d'effectuer ce travail :

= 👧 📃	
	clast Ajustaga ant Daga
ustage opt Page	C est Ajustage opt Page.

	Remplir	les	cadres	qui	vous
sembler	nt utiles co	mme	5:		

- Dim Page (format A4, A3...)
- Révision (V1 ou autre...)
- Titre (Carte n°1)
- Société (IUT de TOURS dépt GEII)
- Commentaire1 (votre nom)

Et tous autres éléments que vous désirez voir apparaitre sur le cartouche.

Puis valider sur OK

	Ajustage opt Page	×
Dim Page:	Nombre de feuilles: 1 Numéro feuille: 1	
 Format A4 Format A3 	Révision: V1 Exporter vers autres feuilles	
Format A2	Titre:	
Format A1	Carte n°1	Exporter vers autres feuilles
Format A	Société: IUT de TOURS dépt GEII	Exporter vers autres feuilles
 Format B Format C 	Commentaire1:	
Format D	Réalisé par : Jean-Jacques BRAULT	Exporter vers autres feuilles
 Format E Format libre 	Commentaire2:	Exporter vers autres feuilles
Format libre dim X: 17,000	Commentaire3:	Exporter vers autres feuilles
Format libre dim Y: 11,000	Commentaire4:	Exporter vers autres feuilles
		OK Annuler

Le résultat obtenu est le suivant :

Réalisé par : Jean-Jacques BRAULT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IUT de TOURS dépt GEII	
File: noname.sch	
: Sheet: /	
Title: Carte n°1	
Size: A4	Rev: V1
KiCad E.D.A. eeschema (2012–01–19 BZR 3256)–stable station in	1d: 1/1



3.1.3 Placer un composant (symbole) sur la feuille d'édition

Cliquer sur l'icône Placer un composant puis sur le bouton Liste tous pour visualiser toutes les bibliothèques.

😼 [Carte	e_n1 /] (C:\Program Files (x86	6)\KiCad) [Lecture Seule]	<u> </u>	
Fichiers Editer Affichage Placer Préférences O	Outils Aide			
19 🔄 🖳 🖴 👗 👘	h n P 🗩 🔊	R 🔄 🔯 🔯 😽 🐇 🖞	et 🎦 😤 🔐	
				Placer un composant
In				
			100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100	▲
~			· · · · · · · · · · · 	
	Sélection Composant (1309 i	toms chargés):		
	Selection Composant (1256 h	terns charges).		
Nor	m:	ОК		
		Chercher par Mot Clé	🗏 🏠	
Hist	torique:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Annuler		
		Liste tous		
		Sélection par Viewer		
		· · · · · · · · · · · ·		
			9	
			· · · · · · · · · · T	
			🗸	
<			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Librairie C:\Program Files (x86)\KiCad\sha 7 6	X 2.150 Y 3.100	dx 2.150 dv 3.100	Pouces Aiout composant	
	, , -,			3

Illustration 2 : Sélection de composants

Sélection 1 parmi 30 librairies. 74xx adc-dac analog_switches atmel audio cmos4000 conn contrib	
74xx adc-dac analog_switches atmel audio cmos4000 conn contrib	
adc-dac analog_switches atmel audio cmos4000 conn contrib	•
analog_switches atmel audio cmos4000 conn contrib	
atmel audio cmos4000 conn contrib	=
cmos4000 conn	-
conn	
contrib	
CONTROL	
cypress	
device	-

Dans la bibliothèque **device** choisir un condensateur C, un fantôme du composant apparaît que l'on peut placer n'importe où sur la feuille. Renouveler l'opération pour R.

Autre méthode : vous pouvez taper directement le nom du composant dans la fenêtre de l'illustration 2. Ex: TL071

Dans la bibliothèque **power** vous trouverez les symboles concernant les alimentations. (+12 V, -12 V, GND...).

Bien, vous avez tous les éléments pour réaliser le schéma.

Illustration 3 : Sélection de librairie

<u>Remarque</u> : Comme dans beaucoup de logiciels modernes il existe plusieurs façons de réaliser la même fonction (Menus, touches de raccourcis, icônes,...).

3.1.4 Voir les composants (symboles) existants

Utiliser l'application permettant la visualisation des librairies et des différents symboles. Icône <u>livre/loupe</u> .	86)\KiCad) [Lecture Seule]
Cet outil est très pratique pour prendre connaissance des différents symboles. Lorsque vous avez choisi votre modèle chargez l'application pour la création des symboles. Là, vous chargez votre modèle à partir de la bibliothèque.	Visualisateur de Librairies [CAProgram Files (x86)/KiCad\share\library
	Z 5,12948 X -0.600 Y 0.200 dx -0.600 dy 0.200

3.1.5 Insérer une librairie

Il est possible d'ajouter d'autres librairies, aussi bien pour Eeschema que pour Pcbnew (modules en 2D et 3D), pour réponse à nos besoins. La procédure à suivre est semblable pour les deux éditeurs (Eeschema et Pcbnew).

Auparavant, récupérez la ou les librairies nécessaires à votre projet : sur l'ent de l'université (**Célène**) par exemple ou sur un site **Web** comme <u>http://www.kicadlib.org/</u>².

Sous Eeschema et Pcbnew sélectionner le menu Préférences puis Librairie



On peut observer le chemin où les librairies d'origine de KiCad sont stockées.

Organiser 🔻 Nouveau dossier			
		·= - 1	(
🛧 Favoris 🔶 No	m	Modifié le	
🔜 Bureau 🕺	transistors	25/11/2011 17:11	
🕮 Emplacements récents 🛛 🕺	linear	19/11/2011 08:24	
🐌 Téléchargements 😑 🛒	device	08/11/2011 11:03	
92	74xx	08/11/2011 08:57	
💻 Bureau 🧖	power	25/10/2011 12:55	
📜 Bibliothèques 📃 👷	sensors	18/10/2011 16:43	
Documents 🛒	Lib_iut	18/10/2011 11:17	
📔 Images 🧖	microchip	17/09/2011 17:49	
🌙 Musique 🧟	microchip1	17/08/2011 17:41	
🛃 Vidéos 🕺	xxx	02/07/2011 18:08	
🔞 Groupe résidentiel 🛛	motorola	26/06/2011 21:25	
📙 GEII 🕺	conn	25/05/2011 22:47	
🖳 Ordinateur 👻 🗧			
Nom du fichier :	•	KiCad component library file (*.

◯◯▽⊄ KiCad → shi	are 🕨	modules	- 47	Rechercher dans : modules	5
Organiser 👻 Nouveau do	ssier		-	8= -	0
🚖 Favoris	-	Nom		Date	
📃 Bureau		퉬 packages3d		29/06/2010 13:33	
📃 Emplacements récents		footprints_doc		29/06/2010 13:33	
🐌 Téléchargements	=	퉬 contrib		29/06/2010 13:33	
		🜍 connect		15/12/2011 11:35	
🧮 Bureau		🧊 smd_dil		25/11/2011 13:50	
🥽 Bibliothèques		🧊 libcms		25/11/2011 13:47	
Documents		🌍 pin_array		25/11/2011 11:51	
📔 Images		🧊 smd_resistors		26/08/2011 17:29	
👌 Musique		🧊 smd_capacitors		26/08/2011 16:20	
Vidéos		🌍 capacitors		26/08/2011 16:14	
🍓 Groupe résidentiel		🧊 smd_transistors		26/08/2011 16:14	
诸 GEII		🌍 discret		17/08/2011 21:54	
👰 Ordinateur	+ 4	III			P.
Nom du	ichier		•	KiCad footprint library file (*.m	• •
				Ouvrir - Annuler	

² Voir aussi : http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+EDA+Software+Suite

En résumé deux possibilités s'offrent à nous :

- Solution 1 : disposer ponctuellement de librairies personnelles pour un projet ⇒ suivre la procédure décrite précédemment,
- Solution 2 : disposer en permanence de librairies personnelles pour tous projets ⇒ copier la ou les librairies dans le répertoire correspondant soit :
 - pour Eeschema : C:\programs files\KiCad\share\library\
 - pour Pcbnew : C:\programs files\KiCad\share\modules\

3.1.6 Tracer des connexions

3.1.6.1 Un fil simple

Cliquer sur l'icône représentant un fil puis en se plaçant sur une connexion reliez vos différents symboles.

3.1.6.2 Un bus.



Un bus est un fil de connexion dont le label est de type Bus [X...Y] ou X et Y représentent la dimension du bus. Les Fils connectés au bus seront nommés Bus X à Bus Y

3.1.7 Action sur les objets

3.1.7.1 Déplacer un objet

Pour réaliser votre schéma vous aurez sûrement à déplacer un objet. Utilisez l'icône flèche pour cela. Entourez l'objet, puis déplacez-le. Ou appuyer sur la **touche M** lorsque la souris est sur l'objet à déplacer.

3.1.7.2 Orienter un composant

Après avoir positionné la souris sur un composant, un clic sur le bouton droit fait apparaître le menu central. On peut alors faire différentes actions dont des rotations ou des symétries.

3.1.7.3 Supprimer un élément

Utilisez la croix rouge et cliquez sur le symbole ou le fil.

3.1.7.4 Action sur un ensemble (bloc)

Sélectionnez une zone du schéma avec la souris. Cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez "Autres commandes de bloc". Vous pouvez dupliquez ou supprimer la zone sélectionnée

3.1.7.5 Annuler des actions.

Comme dans de nombreux logiciels vous pouvez annuler vos dernières actions. En utilisant l'icône flèche de la barre haute.

3.1.8 Créer des bibliothèques de symboles

Vous pouvez créer vos propres bibliothèques. Le plus simple est de fabriquer votre bibliothèque au moment de sauvegarder votre nouveau composant. (voir § 2.1.8 Création de symboles)

Il ne faudra pas oublier de déclarer votre nouvelle bibliothèque dans **Préférences-Fichiers librairies de composants** du module Edition de schéma avant toute saisie de composants. Cliquez sur ajouter et entrez le chemin d'accès.

Sauvegardez les paramètres dans votre projet³.

3.1.9 Création de symboles

Avant de nous lancer dans la création de symboles il est nécessaire de signaler que de nombreux symboles existent dans KiCad. Bien sur, très souvent, ils existent tous, sauf celui que l'on veut utiliser.

Tous les symboles existent pour notre exemple. Nous allons tout de même définir un composant pour l'amour de la technique.

Exécutez l'éditeur de symboles et de librairies à partir de l'éditeur de schéma.

Ø	🔯 🊧 🥂 🕂 🕅 🎕 🕷
. 	
	Editeur de librairie - Créer et éditer les composants

³ Les bibliothèques sont liées à un projet. Lors de la création d'un nouveau projet vous devrez redéfinir les bibliothèques à utiliser.

Une nouvelle fenêtre apparaît.



Cet outil permet de gérer la conception et le stockage des composants.

Deux menus d'icônes vous donnent l'ensemble des actions possibles. En déplaçant la souris sur les icônes, une explication contextuelle, très explicite, apparaît.

Nous allons créer un composant LMXXX générique qui pourrait être un LM193 ou LM293. Ces composants sont des comparateurs.

Cliquez sur l'icône Créer un nouveau composant : une nouvelle feuille apparaît.



LM193, LM293, LM393.

Un composant peut comprendre plusieurs symboles identiques (ex : 74HC04). Lors du placement sur la carte, KiCad doit savoir de combien de symboles est composé votre composant. Ce paramètre est défini lors de la création en renseignant la propriété "Nombre de parts par boîtier". (voir Illustration 5)

Dans les options vous pouvez choisir "Créer un composant avec une forme alternative (DeMorgan)". Ceci permet de définir une représentation de Morgan du symbole. Remplissez la boite de dialogue comme sur l'Illustration 5 : Création d'un nouveau symbole.

Nous allons ainsi définir un composant

comprenant 2 symboles. Illustration 6 : Composant

X Propriétés du Composant Options Générales Nom du Composant: LMXXX Référence par défaut U * Nombre de parts par boitier 2 Créer un composant avec une forme alternative (DeMorgan) Créer composant comme symbole d'alimentation Les parts du boitier sont verrouillées (ne peuvent pas être interchangées) Paramètres Globaux des Pins Offset de position du texte de la pin 40 🚔 mils Afficher le numéro de pin Afficher le Nom de Pin Nom de pin à l'intérieur OK Annuler

Illustration 5 : Création d'un nouveau symbole



Illustration 6 : Composant LM193, LM293, LM393



Illustration 7: Ajouter des broches de connexion

Après avoir réalisé le composant A sélectionnez le composant B dans la barre d'icônes et modifiez les numéros des broches. Vous devez obtenir les composants A et B ci-dessous.





Editez les propriétés du composant en cliquant sur l'icône appropriée.



		Propri	étés pour LMXXX	23
Options	Description	Alias	Filtrage Modules	
Liste des	Alias:			
LM193 LM293 LM393				Ajouter Supprimer Tout Supprimer
,			ОК	Annuler

Vous pouvez saisir des Alias.

Par exemple LM193, LM293, LM393 en effet tous ces composants sont identiques d'un point de vue brochage.

Vous avez ainsi créé 3 composants qui apparaîtront dans votre bibliothèque.

3.1.10Sauvegarder votre symbole

Vous devez à présent sauvegarder le composant. Cliquez sur l'icône "Créer une nouvelle librairie et y sauver le composant". Le système vous demande le nom de la Librairie. Donnez le nom "malib" et choisissez un emplacement de stockage. (ex : G:\travail\librairies\) Un message vous rappelle que vous devez déclarer la librairie dans l'éditeur de schéma. (voir page 11)

<u>Note</u>: Cette procédure est à utiliser lors de la création du premier symbole. Par la suite il vous suffit de sélectionner votre bibliothèque de travail et de sauvegarder votre composant.

3.1.11 Astuce de création de symbole

Pour concevoir un composant facilement le mieux est d'utiliser l'existant. Charger un symbole existant en bibliothèque ayant le plus de ressemblance possible avec celui que vous voulez dessiner et effectuez une copie.

Étapes : Sélection de la libraire de travail où se trouve le symbole qui va vous servir de modèle. Sélectionnez le composant à éditer. Sélectionnez la librairie ou vous souhaitez sauvegarder votre symbole. Effectuez les modifications sur le symbole qui vous sert de modèle. Changez le nom du modèle en utilisant le bouton droit de la souris sur la référence. Donnez un nouveau nom. Sauvegardez votre nouveau symbole dans votre bibliothèque.

3.2 Numérotation des symboles



Lorsque votre schéma est créé, vous devez, avant de poursuivre, numéroter les différents éléments de votre circuit. KiCad se charge de faire une numérotation automatique mais vous pouvez décider de gérer manuellement cette action. Pour une numérotation automatique utilisez l'icône ***** 'Annotation de la schématique'.

3.3 Génération de la liste de matériels



Exécute le contrôle des règles de conception

.net EOM 🔮 📝

Une icône 🚟 de Eeschema vous permet de générer la liste des composants utilisés pour votre projet.

3.4 Contrôle des règles de conception

Une fois la saisie du schéma effectuée, il faut vérifier si nous n'avons pas commis d'erreurs. Pour cela : cliquons sur l'icone 🕷 qui exécute le contrôle des règles de conception. Une liste de tous les problèmes et (ou) erreurs est générée. Pour poursuivre, il faut **0 Errors** et **0 Warnings**. Si ce n'est pas le cas, une flèche verte apparait à l'endroit où se situe l'erreur ou le problème.

3.5 Génération de la liste des interconnexions (netliste)

Avant de passer à l'étape suivante vous devez créer la liste des interconnexions. Nous utiliserons le terme anglais <u>Netlist</u> pour désigner la liste des interconnexions. Cette liste décrit votre circuit en référençant tous les nœuds de connexions. Elle est ensuite utilisée comme fichier d'entrée dans les autres applications (routeur, simula-teur, ...). Par défaut la netliste porte le nom de votre projet. Vous pouvez sauvegarder la netliste dans un autre fichier mais attention à charger la bonne liste par la suite !

3.6 Affectation des boîtiers physiques aux symboles

Pour élaborer une carte vous devez à un moment ou à un autre faire une correspondance entre les symboles utilisés pour les composants lors de l'édition de schéma et la représentation physique qui apparaîtra sur votre carte.

Un logiciel d'affectation des boîtiers (CvPcb) est utilisé pour faire cette action.

Cliquez sur l'icône dans Eeschema ⁽²⁾ou dans le gestionnaire de projet ⁽²⁾. Il apparait un message d'erreur : n'en tenez pas compte "c'est normal" valider par **OK**. Cet utilitaire fait apparaître la liste des composants. La première fois que vous l'utilisez aucune géométrie de composant n'est affectée.

KiCad Version 19-01-2012

	CvPcb (2012-01	I-19 BZR 3256)-stable M	<pre>\E&R-S1\Carte1\Car</pre>	te_n1.net 🗆 🔍 🗙
Fichie	ers Préférences A	ide		
H.	ا 🎑 🍪 🔼	💐 🗢 🌩 🗙 💣		
1	C1 -介	100nF :	_ ^	1 1pin 🔺
2	C2 - A	ffichage empreinte sélectionné		2 1pin =
3	C3 -	100nF :		3 2PIN_6mm
4	C4 -	100nF :		4 3M-N7E50
5	C5 -	100nF :		5 3M-N7E50
6	C6 -	100nF :		6 3PIN_6mm
7	C7 -	10nF :		7 8DIPCMS
8	Conn1 -	CONN_18 :		8 20TEX-ELL300
9	D1 -	1N4148 :		9 20TEX300
10	JP1 -	JUMPER :		10 24tex300
11	PT1 -	PTEST :		11 24TEXT-E11300
12	PT2 -	PTEST :		12 28TEX-E11600
13	PT3 -	PTEST :		13 28tex600
14	PT4 -	PTEST :		14 40tex-E11600
15	PT5 -	PTEST :	E	15 40tex600
16	PT6 -	PTEST :		16 80188
17	Q1 -	2N2222 :		17 ADSP2100
18	Q2 -	2N2222 :		18 AFF_2x7SEG-DIG
19	R1 -	68k :		19 AK300-2
20	R2 -	200 :		20 BGA48
21	R3 -	47k :		21 BGA64-0.8mm
22	R4 -	10k :		22 BGA90-0.8
23	R5 -	1.5k :		23 BGA121_1mm
24	R6 -	10k :		24 BGA144_1mm
25	R7 -	1k :		25 BGA256
26	R8 -	330k :		26 BGA352
27	R9-1 -	R :		27 BGA400_1mm
28	R9-2 -	R :		28 BGA484_1mm
29	R10 -	10k :		29 BGA1023_1mm
30	R11 -	100k :		30 BGA1156_1mm
31	RV1 -	47k :	-	31 BGA1295_1mm
Comp	osants: 34 (libres: 34)	1001	Modules (Tous): 4	167

Pour visualiser les géométries en bibliothèque utilisez la fenêtre de visualisation .

Sélectionnez le symbole et double cliquez sur la géométrie que vous souhaitez lui affecter.

Si vous avez créé des bibliothèques de boîtiers vous devrez renseigner CvPcb de leurs existences en les ajoutant dans le menu Préférences.

Pour cette carte j'ai inséré la librairie mod_IUT à partir du menu Préférences de CvPcb.

Lorsque vous avez affecté un boîtier à tous les symboles sauvegardez la Netliste Fichiers \Rightarrow Sauver et quittez CvPcb.

La prochaine étape c'est l'utilisation du logiciel de routage.





S'il vous manque des boîtiers vous devrez les produire dans l'éditeur de modules de Pcbnew.

Remarque: Les boîtiers sont classés par ordre alphabétique. Il est regrettable de ne pouvoir accéder à ces boîtiers par bibliothèques ou par un champ de recherche. Vous devez donc parcourir la liste. Cependant vous n'êtes pas obligés de charger toutes les bibliothèques. Il sera donc judicieux de ne charger que celles dont vous avez besoin.

Lors de la création de vos symboles vous pouvez aussi définir des filtres pour ne faire apparaître que certains boîtiers compatibles avec votre composant.

Après avoir réalisé votre schéma et avant de vous lancer dans le routage assurez-vous que tous vos boîtiers sont corrects. Bonnes dimensions du boitier, tailles des pastilles adaptées,... Il est toujours dommageable, même si c'est possible, de devoirs modifier ce genre de paramètres en fin de routage.

<u>Note</u> : Possibilité d'exporter les empreintes pour les importer dans Eeschema avec le 9^{ème} icone de CvPcb et la dernière icone de Eeschema.

4 Router une carte



Cliquer sur l'icone . Cela lance le logiciel Pcbnew qui est l'éditeur de schéma. Une fenêtre apparait au milieu de l'écran.

Pas d'inquiétude ! C'est normal puisque la carte n'existe pas encore.



Cliquer sur OK.



Illustration 8 : Pcbnew : l'éditeur de circuits imprimés

4.1 Création du contour d'une carte



La première chose à faire dans Pcbnew est de dessiner un contour de carte. Choisissez "Contours_PCB" dans le sélecteur de couches puis tracez avec "Addition de lignes ou polygones graphiques" un contour de carte. Penser à réinitialiser dx et dy à o "Touche **Espace**" et à utiliser une grille assez fine. Vous pouvez donner la forme que vous voulez, mais assurez-vous de fermer le périmètre.

Illustration 9 : création d'un contour de carte

Cette première étape réalisée, il faut charger la netliste.

4.2 Lire la netliste.

Cliquez sur l'icône 🗷 Lire Netliste. Une fenêtre de configuration apparaît.

	Netliste	X
Sélection module	Supp. Pistes Mauvaises:	Examen Fichiers Netlistes
 Timestamp 	 Garder Supprimer 	Lire Netliste Courante
Echange module:	Empreintes Supplémentaires	Test Empreintes
Garder Changer	Garder	Recalculer les connexions du C.I.
) ensinger	Obappinie	Fermer
Messages: Lecture Netliste "\E&R-S1\Ca Utilisation du fichier lien com	rte1\Carte_n1.net" posant/empreinte "\E&R-S1\Carte1\d	Carte_n1.cmp"

Sélectionner la netliste à charger.

Cocher les options souhaitées : effacement des pistes erronées, modification des modules.

Les composants vont se placer automatiquement en bas à droite de la fenêtre de routage.



Lors de la première lecture les composants vont se placer automatiquement en tas sur votre feuille de travail. Cette présentation n'est pas très pratique pour un placement manuel : il faut les séparer !

Une fonction vous permet de réorganiser les composants⁴.

🗱 🗱 🚸

En mode module depacement ou pacement manuel et automatique des , clic droit sur la feuille puis dans le menu. "*Move et place Globaux>Déplace tous les Modules*".

Après avoir lu la netliste et réorganisé les icônes vous êtes dans la configuration de l'Illustration 10 : chargement des composants.



Illustration 10 : chargement des composants

⁴ Choisissez un pas de grille adapté

Version document : 2 septembre 2012

4.3 Placement des composants

Il peut se faire manuellement ou en automatique.

4.3.1 Placement manuel

Placez la souris sur un des composants et appuyez sur la touche "**M**". Le composant apparaît en fantôme et vous pouvez le placer, le tourner (touche **R**) sur la carte. Répétez l'opération autant que nécessaire. Il sera intéressant de visualiser le chevelu de la carte et celui du module lors du déplacement.

4.3.2 Placement automatique

Vous pouvez demander au système de placer les composants en automatique. Le placement automatique n'est pas la solution miraculeuse à vos problèmes. Différentes étapes sont nécessaires avant de lancer le placement :

Définir la grille de placement. Il est inutile de définir une grille trop fine. Grille 50.0 (ou 1.270 mm).

Vous devez positionner manuellement les composants qui ont une place généralement imposée. (connecteurs).

Fixez les composants placés manuellement pour qu'ils ne soient pas bougés lors du placement automatique. (*clic droit sur le composant puis '***Verrouiller module''**).

Lancez le placement automatique clic droit sur une zone libre de l'espace de travail puis : *Move et Place globaux > Autoplace Tous modules*⁵. Le système signale qu'il va déplacer tous les modules non fixés. Si vous êtes d'accord validez. Voir l'*Illustration 11 : exemple de placement automatique*. Soyez patient cette tache est longue !



Illustration 11 : exemple de placement automatique

5 Géométries / (boîtiers)

Il existe, comme pour les symboles dans Eeschema, un grand nombre de boîtiers dans KiCad que l'on peut compléter sur internet. Cependant, un jour ou l'autre, vous devrez concevoir votre propre boîtier.

La philosophie de gestion des bibliothèques est la même dans Pcbnew que dans Eeschema.

Si nous définissons une bibliothèque : il faudra la référencer dans Pcbnew en utilisant le menu Préférences> Librairie et rep (reportez-vous à la Gestion des bibliothèques Page 8)

⁵ Le mode module doit être validé

5.1 Création d'un boîtier (Éditeur de modules)



Cliquez sur l'icône "Éditeur de Modules" pour lancer le gestionnaire de boîtiers.

\$	Editeur de Modules(pas de li	brairie active)
Fichiers Editer Affichage Placer A	de	
🖾 🕄 🔅 🕄 🖾 🎸 🖻	Y 🛒 🔚 🦛 🖬 🥱 🖄 🖆	j 🔍 🔍 🕐 🕀 🥵 🐯
Grille 0,254 - Aut	module	
	induce.	
AT /		
		0
mm	Création de Modul	
+		
	Référence Module	e d
		Т
Т		
m	ОК	Annuler
Pads Vias trackSegm Noe	ids Nets Liens Connect Non-cor	nnecté
0 0 0 0		
	Z 198,275 X 0,254 Y 0,000 da	c 0,254 dy 0,000 mm

Illustration 12 : lancement de l'éditeur de modules

Nous allons créer un nouveau boîtier. Pour cela cliquer sur l'icône "Nouveau Module". Entrer un nom pour le boîtier (Référence Module).

Après avoir validé, la barre d'icônes verticale droite devient active. Choisir une grille adaptée aux broches du circuit.

Le dessin du composant est réalisé avec l'icône graphique. Il peut être judicieux de placer d'abord les points de connexion.

5.1.1 Placer les Pins



Les pins sont les points de connexions du composant. Elles seront reliées électriquement suivant la définition du schéma que vous avez réalisé. Il doit y avoir correspondance entre les connexions du symbole de Eeschema et les broches du boîtier que vous réalisez maintenant.

5.1.2 Astuce

Si un module existant ressemble à celui que vous souhaitez réaliser il est plus simple de l'utiliser comme modèle. La procédure est identique à celle décrite pour les composants.

5.2 Modification d'un module en cours de routage

Lors d'un routage il est fréquent que l'on souhaite adapter un module. Il faut tout de même signaler que l'on doit faire ce travail au maximum en amont du routage. En effet la modification des géométries affecte très souvent le tracé des pistes en particulier si vous modifiez la position des pattes d'interconnexions.

Les modules sont stockés en bibliothèque. Vous pouvez donc les modifier à votre guise. Il suffit de charger le boîtier dans l'éditeur de modules, faire les modifications et les sauvegarder. Vous pouvez changer l'aspect d'un boiter ou de tous les modules identiques.

Procédure : Clic droit sur un composant puis dans le menu choisissez ouvrir éditeur de modules.

5.3 Modifier les pastilles

Vous cliquez droit sur les pastilles du composant et validez « Edit Pad » : la fenêtre suivante apparaît.

Une multitude d'informations sont à votre disposition comme :

- la forme de la pastille et du perçage,
- l'orientation de la pastille,
- la géométrie de la pastille en X, Y,
- le type...

			Pro	priétés du Pad		
Num Pad :			Forme Pad:	Orient pad:		Type Pad:
1			Cercle	0		Standard
NetName Pad:			Ovale	90		© CMS
N-000030			Rect	-90		Conn
Géométrie du Pad:			Trapézoidal	180	1	O Non Métallisé, Mécanique
Pad pos X	-0,1500	Pouces	Forme du perçage:	Personnalisé		Couches:
Pad pos Y	0,0000	Pouces	Cercle	Orient. Pad (0.1 deg)	N-000030	Couches Cuivre:
·			Ovale	0		⑦ Dessus
Perçage pad X	0,0240	Pouces				⑦ Dessous
Percage pad V	0.0240	Pourer				Toutes Couches Cuivre
Perçage pau i	0,0240	Fouces				O Aucune Couche Cuivre
Forme dim. X	0.0800	Pouces	Orientation du mod	ule		Couches Techniques:
Forme dim V	0.0800	Devee	Rotation: 0,0			Adhes_Dessus
Forme dim. T	0,0000	Pouces	Coté C.I.: Dessus			Adhes_Dessous
Offset forme X	0,0000	Pouces	Isolations:			SoldP_Dessus
Offset forme Y	0,0000	Pouces	Mettre ces valeurs pour utiliser les val	à 0 Jeurs du module parent d	ou les valeurs globales	SoldP_Dessous
Delta dim. forme	0,0000	Pouces			Denne	Sérigr_Dessous
Trap. direction	> @ ^	Rot 0		isolation pad 0,0000	Pouces	Masque_Dessus
			Marge masque souc	lure des pads 0,0000	Pouces	Masque_Dessous
Longueur sur chip	0,0000	Pouces	Marge masque p	ate des pads -0.0000	Pouces	Ecol
			Coeff. mas	que soudure -0,0	%	Eco2

6 Modifier les pistes et les vias

6.1 Définir la largeur de toutes les pistes (et des vias)

			Edite	ur de Règles	de Conce	otion		×	Dans l	e menu	i haut, i	cliquez	z sui	r " Règle	es de Conc	eption".
Editeur de Net	Classes Rè	gles Géné	irales													
Classes d'Equ	uipots:								A l'or	gine, ι	ine seu	le clas	sse	d'équip	otentialite	é existe :
	Ŀ	olation l	Epais. Piste	Diamètre Via	Perçage Via	Diamètre µ	Via Perçage µVia		c'est la NetC	lasse in	titulée	Defau	lt.			
Default	0.	0100),0080 Ajouter	0,0350	0,0250 er Ve	0,0200 rs le haut ^	0,0050	•	La lar mètre des tr	geur de aversée	es piste es (via)	s est : est de	: 0,2 0,6	2032 m 35 mm	m (0,0080 (0,0350).	0), le dia-
Membres: * (Any)			1.			* (Any)		•	ll est	nécess	aire d'	augme	ente	r ces v	aleurs : i	oour cela
Net	Classe Default		-			Net	Classe Default	-	nous allons	créer u	ine nou	velle d	clas	se d'équ	uipotentia	lité nom-
+15V -5V	Default Default			< < •	c	+ 15V -5V	Default Default	_	mée iut. Cliq	uer sur	Ajoute	r.		·	•	
/+Vs	Default		=			/+Vs	Default	=			-					
/Vmesu /Vout	Default			<< Sélection	ner Tout	/Vmesu /Vout	Default				-	x		Тар	er iut e	t valider
/Vsynchro /Vtimer	Default			Sélectionne	Tout >>	/Vsynchro /Vtimer	Default		Nouveau Nom de Cla	se d'Equipoter	ntielle:		ра	r OK .		
N-000004 N-000005	Default					N-000004 N-000005	Default		iutį					Ens	uite moo	difier les
N-000006 N-000007	Default Default		-			N-000006 N-000007	Default Default	-	-	ОК	Annu	ler	va	leurs pa	r <u>celles pr</u>	oposées.
Messages:									•							
Réglages g Valeur minin Valeur minin	énéraux num pour l num pour l	courants a largeur e diamèt	s: r de piste: tre de via:	0,0080 " 0,0350 "			Î	OK Annuler		Isolation	Epais. Piste	Diamètre	e Via	P er çage Via	Diamètre µVia	Perçage µVia
Valeur minin	num pour l	e diamét	tre de mic	rovia: 0,0200 *			-		Default	0,0100	0,0080	0,0350		0,0250	0,0200	0,0050
									iut	0,0100	0,0350	0,0900 /		0,0250	0,0200	0,0050

* (Any)			-	
* (Any) Default				
iut				
+15V	Default			
		Vout	Default	
<< Sélec	tionner Tout	/Vsynchro	Default	
		/Vtimer	Default	
Sélection	ner Tout >>	GND	Default	
	Sélection	iner tous les ne	Dofault ts de la lis	te de droit

Il faut maintenant affecter cette nouvelle classe à la netliste de la carte :

- sélectionner tous les nets de la liste de droite,
- indiquer quelle classe il faut utiliser ici *iut*,
- sélectionner Déplacer les nets sélectionnés de la liste droite vers la liste gauche,

ut	•	* (Any)		•
Net Classe		Net	Classe	*
			Default	
		+15V	Default	
	<<<	-5V	Default	
		/+Vs	Default	=

La colonne de gauche se remplit des nets de la carte avec la classe iut. (voir *illus-tration 13*)

Toutes les pistes du circuit imprimé auront la même largeur soit : 0,889 mm et les vias (traversées) un diamètre de 2,286 mm.

	10 0.	Isolation	Epais, Piste	Diamètre Via	Percage Via	Diamètre uV	ia Percage uVia	
		0.0100	0.0000	0.0350	0.0050	0.0200	0.0050	-
Jefault		0,0100	0,0080	0,0350	0,0250	0,0200	0,0050	_
ut		0,0100	0,0350	0,0900	0,0250	0,0200	0,0050	
			Ajouter	Enleve	er	s le haut ^		
Membres: * (Anv)			•		ſ	* (Anv)		
Net	Classe				[Net	Classa	
INEL	Classe					INEL	Classe	
4517	Default					4514	Default	
+ 15V	iut					+150	ut	
-5V	iut		=		`	-5V	ut	=
/+Vs	iut					/+Vs	ut	
/vmesu	iut					/vmesu	ut	
/Vout	iut			< < Sélection	ner Tout	/Vout	ut	
/vsynchro	iut					/vsynchro	ut	
/vtimer	iut			Sélectionner	Tout >>	/vtimer	ut	
GND	iut					GND NL 000004	ut	
N-000004	iut					N-00004	ut	
NL 000005	iut tut					NL 000006	ui.	
N 000007	iut tut					N-000007	ut	
N-00000/	iut .		-			IN-00007	ul	
scaner								
ssayes.								

Illustration 13 : éditeur de Règles de Conception classe iut

6.2 Changer la largeur de certaines pistes (et des vias)

Dans le menu haut, cliquez sur "Règles de Conception". Deux classes d'équipotentialité existent : la Net-Classe intitulée **Default** et celle que nous avons créée **iut**. Si d'autres largeurs de pistes sont nécessaires, il suffit de créer une nouvelle classe d'équipotentialité nommée **iut2** par exemple.

Suivre la même procédure qu'au chapitre 6.1 et sélectionner les nets que l'on veut changer en largeur. Lors du routage, les largeurs seront directement affectées aux pistes concernées.

6.3 Le routage de la carte

6.3.1 Le routage manuel

Le routage manuel est recommandé car il permet d'être maître des priorités du câblage. Par exemple il est souhaitable de commencer le routage par les alimentations avec des pistes larges, de séparer les alimentations des circuits logiques de celles des circuits analogiques., de positionner correctement les signaux sensibles.

En outre, le routage automatique fait appel à de nombreuses traversées (VIAS), par contre le routage automatique permet d'avoir une idée sur le bon placement des modules.

Avec un peu d'expérience, on utilisera le routeur automatique pour générer très rapidement les pistes « évidentes » et on routera à la main les autres connexions.

6.3.1.1 Création des pistes

Sélectionner le bouton



On doit toujours commencer une piste en partant d'un pad ou d'une autre piste, pour que Pcbnew connaisse le nom du net pour la nouvelle piste (voir l'exemple suivant).

En cours de tracé, Pcbnew montre des liens aux pads non connectes les plus proches (nombre ajustable par l'option "Liens max" dans Options Générales.

Fin de tracé par un double click, ou par le menu Popup ou par raccouci:



Lorsque l'outil **I** is actif, la piste pointée par le curseur peut être déplacée avec la touche 'M'. Si vous voulez « dragger » la piste utilisez la touche 'G'.

6.3.1.3 Placement de Vias

Une via ne peut être placée que lorsque on est en cours de tracé de piste :

- directement par le menu Popup,
- par la touche de raccourci (ici 'V'),
- en changeant de couche par une des touches de raccourci correspondante.

6.3.2 Le routage automatique

Se mettre en "mode pistes : autoroutage" (voir copie d'écran jointe) :



- faire un clic droit avec la souris n'importe ou sur la feuille du circuit imprimé,
- choisir le menu Autoroute / Autoroute Tous Modules.

6.4 Représentation 3D

KiCad permet la représentation de votre carte en trois Dimensions. Les géométries 3D sont réalisées avec Wings3D. Il s'agit d'un éditeur d'images de synthèse.

On part d'une forme simple et par des étirements et des déformations on arrive à « sculpter » des formes complexes. On peut concaténer des images 3D et s'en servir pour nos besoins.

Vous devrez ensuite exporter votre création en VRML pour l'associer à votre représentation 2D.



Retrouvez des vidéo et des textes sur le site du département GEII de Brive.



7 Création d'un plan de masse

7.1 Plan de masse relié à des pastilles équipotentielles ou isolé

Utilisez l'outil Addition de <u>Dessins</u> <u>Addition de zones remplies</u> <u>Utilisez l'outil Addition de</u>	zones remplies, cliquer dans la carte : la fenêtre "Propriétés
Propriétés des Zones	 Sélectionner la couche Cuivre.
Couche: Net: Composant Cuivre Cuivr	 2. Pour un plan de masse relié à des pastilles équipotentielles sélectionnez <u>Net:</u> : GND : le plan de masse est référencé au O V, <no net=""> : le plan de masse est isolé,</no> ou plimporte quelle pet que vous désirez
Caractéristiques Caractéristiques Solation ('): Connexion des pads: Mode de remplissage: Direction des Contours: 0,020 Frein thermique Polygone Cuelconque	 Valider par Ok et tracez le contour de votre plan de masse. La forme de la zone peut être quelconque mais doit être fermée.
Epaisseur minimum ("): Freins thermiques Segments / 360 deg. Style des Contours: 0,0100 Isolation antipad ("): 16 Hachuré Traitement des angles: 0,0200 Epaisseur frein ("): 0,0200 0,0000 0,0200 Image: Control of the second seco	 Pour terminer le contour : clic droit et sélectionner "Fermer contour de zone". Positionner le pointeur de la souris dans le contour, faire un clic droit et choisir "<u>Remplir ou Re-remplir Toutes</u>
Exporter Options vers Autres Zones Ok Annuler	les Zones". Remplir ou Re-remplir Toutes les Zones

Les deux illustrations suivantes montrent la différence des deux cartes. On peut remarquer sur les deux représentations des pastilles de couleur jaune qui correspondent aux pastilles équipotentielles référencées au OV.



Illustration 14 : avant remplissage de zone



Illustration 15 : après remplissage de zone

7.2 Paramètres

Dans la fenêtre "Propriétés des Zones", vous pouvez choisir plusieurs éléments comme : mettre des freins thermiques, régler l'isolation entre votre circuit et le plan de masse...

8 Les éditions hiérarchiques

Il est parfois utile de créer plusieurs feuilles d'édition. Cette façon de procéder permet de clarifier le projet en le scindant en plusieurs blocs qui peuvent êtres attribués à des personnes différentes. Au final, on assemble le tout en créant des liaisons entre les différentes feuilles.



En utilisant l'icône adaptée (Créer une Feuille Hiérarchique) placez un rectangle sur votre feuille principale. La fenêtre Propriétés de la Feuille de Hiérarchie s'ouvre. Donnez un nom à votre "sous-fichier" et un nom de feuille, puis validez par OK.

Entrer dans Feuille

Déplacer Feuille

Drag Feuille

Editer Feuille

Redimensionner Feuille

Supprimer Feuille

Redessin de l'écran

Zoom Automatique

Sélection Zoom

Sélection Grille

Centrer

Zoom +

Zoom -

Importer Pins de Hiérarchie

4

4

¥4

Q

€

Q

3

R

Q

++

💥 Fermer

М

G

Ε

Del

F4

F1

F2

E3

Home

te_n1.sch loge-Mesu	Taille: 0,060 Taille: 0,060	Pouces
loge-Mesu	Taille: 0,060	Pouces
	ОК	Annuler
et		
Propriétés de la Feuil	e de Hiérarchie	
e_n2.sch	Taille: 0,060	Pouces
éRampe-Comp	Taille: 0,060	Pouces
	et Propriétés de la Feuill ie_n2.sch éRampe-Comp	et Propriétés de la Feuille de Hiérarchie re_n2.sch Taille: 0,060 éRampe-Compl Taille: 0,060

Un clic droit dans le rectangle "symbole" et choisissez entrer dans la feuille.

Puis dessinez le schéma.

Faire la même chose pour la deuxième feuille.

Il est possible de créer des liaisons entre les blocs sans utiliser de fils ni de broches hiérarchiques. Les liaisons sont effectuées en utilisant le label global. Cependant il est conseillé d'utiliser les broches. On voit ainsi immédiatement dans la fenêtre maitre apparaître les liaisons entre les différents blocs.

Les broches peuvent être définies comme des Bus ce qui simplifie la représentation graphique.



Illustration 16 : exemple de hiérarchie à "plat"

9 Touches de raccourcis

Les touches de raccourcis sont rappelées dans les menus. Elles permettent un accès rapide à certaines fonctions en évitant les déplacements de la souris.

On peut définir sa propre configuration de touches en modifiant les fichiers pcbnew.key et Eeschema.key dans Menu haut > Préférences > hotkeys.

9.1 Liste des Hotkeys dans Eeschema



Help (this window) 2 . F1 Zoom In F2 Zoom Out Zoom Redraw F3 Zoom Center F4 Fit on Screen Home Reset Local Coordinates Espace Undo Ctrl+Z Redo Ctrl+Y Find Item Ctrl+F Find Next Item F5 Shift+F5 Find Next DRC Marker Delete Item Del Repeat Last Item Ins Move Block -> Drag Block Tab Move Schematic Item М Copy Component or Label С Drag Schematic Item G Add Component А Ρ Add Power Rotate Item R X Y Mirror X Component Mirror Y Component Orient Normal Component Ν Е Edit Schematic Item V Edit Component Value F Edit Component Footprint Draw Wire W Draw Bus В Add Label L Add Hierarchical Label н Ctrl+L Add Global Label Add Junction J Add NoConnected Flag Q S Z Add Sheet Add Wire Entry Add Bus Entry Add Graphic PolyLine / I Add Graphic Text Т

9.2 Liste des Hotkeys dans Pcbnew

Help (this window)	?
Zoom In	F1
	50
Zoom Out	F2
Zoom Redraw	F3
Zoom Center	F1
	14
Zoom Auto	Home
Switch Units	Ctrl+U
Boost Local Coordinatos	Eanago
Reset Local Coordinates	Espace
Undo	Ctrl+Z
Redo	Ctrl+V
	Unit i
Track Display Mode	ĸ
Delete Track or Footprint	Del
Delete treak as most	DLC
Delete track segment	вкор
Add new track	Х
Add Via	V
	0.1.1.
Add Microvia	Ctri+V
Switch Track Posture	/
Drag track keep alone	'n
Drag track keep slope	D
Place Item	Р
End Track	End
Maria Harr	
iviove item	M
Flip Footprint	F
Potate Item	P
Rolate item	ĸ
Drag Footprint	G
Get and Move Footprint	т
LOCK/UNIOCK FOOtprint	L
Save board	Ctrl+S
Load board	Ctrlul
Luau buaru	CIII+L
Find Item	Ctrl+F
Edit Item	F
Out toh	- D.:D.:
Switch to Copper layer	PgDn
Switch to Inner layer 1	F5
Switch to Inner laver 2	F6
Switch to Inner layer 2	
Switch to Inner layer 3	F7
Switch to Inner layer 4	F8
Owitch to hind layer 5	50
Switch to inner layer 5	F9
Switch to Inner laver 6	F10
Switch to Component laver	Pallo
	rgop
Switch to Next Layer	+
Switch to Previous Laver	-
Add Modulo	0
Add Module	0
Switch Track Width To Next	W
Switch Track Width To Previous	Ctrl+W
Switch Orid To Foot Orida	A 14 + 4
Switch Grid To Fast Grid1	AIT+1
Switch Grid To Fast Grid2	Alt+2
Switch Grid To Next	`
Switch Orid To Desident	Otal C
Switch Grid To Previous	Ctri+
Record Macro 0	Ctrl+0
Call Macro 0	0
	0
Record Macro 1	Ctrl+1
Call Macro 1	1
Depart Maars 2	Ctril - O
Record Macro Z	Utri+2
Call Macro 2	2
Pocord Macro 3	Ctrl 12
	00170
Call Macro 3	3
Record Macro 4	Ctrl+4
Coll Maara 4	4
	4
Record Macro 5	Ctrl+5
Call Macro 5	5
Descard Mesers C	Otal 10
Record Macro 6	Ctrl+6
Call Macro 6	6
Booord Mooro 7	Ctrl 17
	Gui+/
Call Macro 7	7
Record Macro 8	Ctrl+8
	00070
Call Macro 8	8
Record Macro 9	Ctrlu0
	CIIITS
Call Macro 9	Q

10 Génération des fichiers de Fabrication

10.1 Impression du circuit imprimé



On peut imprimer directement les différentes couches du circuit à partir de Pcbnew pour une réalisation par gravure chimique. L'impression se fait avec les trous de centrage ce qui n'est pas le cas avec les fichiers gerber.

Sélectionner l'icone "Imprimer C.I." ou le menu Fichiers ⇔ Imprimer.



Pensez surtout à sélectionner Page unique : sinon vous allez imprimer autant de feuilles que de Couches Techniques cochées.

<u>Attention</u> à ne pas sélectionner en même temps <u>Dessus</u> et <u>Dessous</u> des <u>Couches Cuivre</u>.



Illustration 16 : prévisualisation du résultat final

10.2 Tracer au format HPGL, Postscript ou GERBER



Pour une réalisation extérieure (sous traitant) ou une machine à commande numérique il vous sera demandé de fournir les fichiers Gerber.

Sélectionner l'icone "Tracer en format HPGL, POSTSCRIPT ou GERBER" ou le menu Fichiers ⇔ Tracer.



Pour créer le fichier de perçage. Cliquez sur Créer Fichier de Perçage.

Génération Fichiers de Perçage		
Unités de Perçage:	Plan de perçage:	Infos:
MillimètresPouces	 Aucun Plan de perçage (HPGL) 	Perçage vias par Défaut: Utiliser les valeurs des Netclass
Format des zéros Format décimal	 Plan de perçage (Postscript) Plan de perçage (Gerber) Plan de perçage (DXF) 	Perçage Micro Vias: Utiliser les valeurs des Netclass
 Suppression zeros de tete Suppression zéros de fin Garder les zéros 	Rapport de perçage: Aucun	Nb Trous Pads Métallisés: 70
Précision 2:3 (a) 2:4	 Rapport de perçage Options du traceur HPGL: Vitesse de la plume (cm/s) 20 	Pads Non Métallisés: 0 Via Traversantes: 0 Micro Vias: 0 Via Enterrées: 0
Origine des coord de perçage: Absolu Axe Auxiliaire	Numéro de plume 1 Options :	ОК
	Miroir sur axe Y Entête minimal	Annuler

Sélectionner les couches et l'option Gerber.

Cliquez sur tracer.

Les fichiers sont générés dans le répertoire de votre projet.

Messages:



Vous pouvez visualiser ces fichiers avec l'outil GerbView.

11 Consignes

Les outils de CAO sont des moyens utiles pour développer des circuits électroniques mais ne doivent pas pour autant vous ôter toute réflexion en amont. Avant de vous lancer tête baissée dans l'utilisation du logiciel posez-vous la question suivante :

Quelles sont les moyens mis à ma disposition pour ma réalisation ? Et vous éviterez de nombreux déboires.

Recherchez les documentations sur les composants que vous allez utiliser (*Base de donnée intranet des composants...*) et repérez les boîtiers des composants. Repérez également la dimension des trous pour les broches.

Pensez à la façon de monter les circuits. Nous n'avons pas de matériel pour faire des circuits en trous métallisés par conséquent, sur un circuit double face, il est très difficile d'aller souder sous un composant *(voir Illustration 14 : Soudure sous un composant ?)*. Il faudra donc prévoir des traversées pour arriver du bon coté.

De la même façon notre matériel de production de cartes ne permet pas de réaliser des pistes trop fines. Prévoir 0,3 mm au moins et chaque fois que c'est possible on grossit les pistes.

On réalise des plans de masse pour des raisons de CEM⁶, mais de toute façon on ne retire le cuivre que lorsque c'est nécessaire, alors réalisez des plans de masse. (inutile de charger le perchlorure de fer de la machine à graver)

Pensez à la puissance électrique que vous allez faire passer sur vos pistes. (*Résistivité du cuivre 1,7 10^{-8} \Omega.m*)

Les bonnes questions :

- ai-je le bon type de boiter ?
- les diamètres des pastilles, des vias (traversées), des trous sont-ils corrects ?
- est-ce que je pourrai souder ?
- les pistes vont-telles supporter la puissance électrique ?
- les connecteurs sont-ils bien positionnés ?
- ai-je prévu les alimentations pour ma carte ?

ATTENTION ! Un trou de 0,8 mm dans une pastille de 1 mm laisse très peu de matière.

⁶ Compatibilité Électro Magnétique

Liens Utiles

Logiciel KiCad

http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/ : Vous pouvez télécharger KiCad.

<u>Composants</u>

http://www.reniemarquet.cjb.net/kicad.htm :Site de Renie Marquet

http://www.kicadlib.org/

Documents d'initiation Wings3D

Document pour la prise en main de Wings3D

Vidéos de présentation Wings3D Vidéos présentant, sur des exemples simples, les fonctions élémentaires de Wings3D et l'affectation du boîtier 3D dans KICAD